



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ZF6597

Налобный эргономичный сенсорный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором

Модель	ZF6597
Источник света	SMD / COB
Мощность светодиодов	200lm (Низкий) - 500lm (Высокий) SMD/COB 800lm (SMD+COB)
Индекс цветопередачи	70
Цветовая температура	5500 - 7500K
Батарея	3.7V 2000mAh
Индикатор зарядки	Красный - Зелёный
Режимы	Низкий – Высокий (SMD) - Низкий – Высокий – Красный (COB) – SMD+COB - OFF
Время работы	8ч (Низкий) – 3ч (Высокий) – 2ч (SMD+COB)
Время зарядки	3ч
Порт зарядки	USB-C
Водонепроницаемость	IPX6
Рабочая температура	-15°C - +40°C
Размер	86.5 x 48 x 48мм
Вес	132г

Базовые операции

Для включения фонаря нажмите на кнопку включения. Повторные нажатия в течение 2 секунд будут переключать режимы: Низкий – Высокий (SMD) - Низкий – Высокий – Красный (COB) – SMD+COB – OFF. Фонарь имеет кнопку переключения в сенсорное управление (включение и выключение махом руки перед фонарем).

Зарядка фонаря

Фонарь можно заряжать от блока питания с разъемом USB (5В, max 2А). Кабель для зарядки входит в комплект. В процессе заряда горит красный индикаторный диод рядом с портом USB. При полном заряде загорается зеленый. Температурный диапазон использования от -15°C до +40°C. Влагозащита IPX6. Не погружать в воду! Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществлять только квалифицированный электрик.

Гарантийные условия

Дата изготовления:

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нецелевое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Использование некачественных элементов питания;
- Возможно использование только родных аккумуляторов, приобретенных в официальном магазине KERGE. Использование неродных аккумуляторов приведет к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.

