



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ZF6647-A

Велосипедный эргономичный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором

Модель	ZF6647-A
Источник света	SMD / COB
Мощность светодиодов	180lm (Низкий) - 500lm (Высокий) / 500lm (COB) / 800lm (SMD+COB)
Индекс цветопередачи	65
Цветовая температура	5500 - 7500K
Батарея	3.7V 2000mAh
Индикатор зарядки	Красный - Зелёный
Режим: кнопка 1	Низкий – Высокий – OFF (SMD)
Режим: кнопка 2	Низкий – Высокий – Красный сигнальный – OFF (COB)
Время работы	5.5ч (Низкий) – 2.5ч (Высокий) – 2.5ч(COB) – 1ч (SMD+COB)
Время зарядки	4ч
Порт зарядки	USB-C
Водонепроницаемость	IPX4
Рабочая температура	-15°C - +40°C
Размер	92 x 48 x 88мм
Вес	143г

Базовые операции

Для включения фонаря используйте кнопки включения. Повторные нажатия в течение 2 секунд будут переключать режимы:

Кнопка 1: Низкий – Высокий – OFF (SMD);

Кнопка 2: Низкий – Высокий – Красный сигнальный – OFF (COB).

Зарядка фонаря

Фонарь можно заряжать от блока питания с разъемом USB (5B, max 2A). Кабель для зарядки входит в комплект. В процессе заряда горит красный индикаторный диод рядом с портом USB. При полном заряде загорается зеленый. Температурный диапазон использования от -15°C до +40°C. Влагозащита IPX4. Не погружать в воду! Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществлять только квалифицированный электрик.

Гарантийные условия

Дата изготовления:

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нецелевое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Использование некачественных элементов питания;
- Возможно использование только родных аккумуляторов, приобретенных в официальном магазине KERGE. Использование неродных аккумуляторов приведет к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.

